

# **Interventi di ristrutturazione e consolidamento terremoti**

## Interventi di riparazione dei danni e di miglioramento dopo il Sisma del '97

Frazioni di Casale di Scopoli e Abbazia di Sassovivo - Comune di Foligno



## Interventi di riparazione dei danni e di miglioramento dopo il Sisma del '97

Interventi realizzati volti alla ricostruzione e al miglioramento sismico:

1. Intervento sulle fondazioni per il consolidamento;
2. Sostituzione solai lignei fortemente danneggiati dal sisma con nuovi solai;
3. "Riparazione" delle murature perimetrali segnate da gravi lesioni con la tecnica del "cuci-scuci";
4. Consolidamento delle murature interne e dei collegamenti verticali con iniezioni e perforazioni;
5. Recupero di archi e volte di particolare pregio.



# Interventi di riparazione dei danni e di miglioramento dopo il Sisma del '97

## Particolari costruttivi strutturali



# Interventi di riparazione dei danni e di miglioramento dopo il Sisma del '97

Particolari costruttivi strutturali



## Interventi di consolidamento dopo il Sisma del '97

### Particolari costruttivi architettonici



## Interventi di consolidamento

Lavori di restauro e risanamento conservativo con consolidamento strutturale di edificio, di particolare pregio architettonico, sito nel centro storico del Comune di Gaeta



Attività svolte con la supervisione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici:

1. Intervento sulle fondazioni con iniezioni di miscela cementizia;
2. Sostituzione solai lignei ammalorati con nuovi solai autoportanti;
3. "Riparazione" delle murature perimetrali segnate da gravi lesioni verticali;
4. Consolidamento delle murature interne e dei collegamenti verticali con iniezioni e perforazioni.

## Interventi di consolidamento

